



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 202641430400003551

Fecha: 20-08-2026

TRD: 4143.040.2.1.187.000355

Rad. Padre: 202641430400003551

RICARDO ARBEY MONTENEGRO GOMEZ
Rector
Institución Educativa Técnico Industrial Comuna 17
ie.ieticomuna17@cali.edu.co

Asunto: Resultado de visita de inspección a Institución Educativa Técnico Industrial Comuna 17

Cordial saludo,

De manera atenta, la Secretaría de Educación Distrital se permite informar que, durante los días posteriores al movimiento telúrico del 10 de agosto de 2026, se realizaron visitas técnicas de inspección ocular y cualitativa por parte de personal calificado de la Subsecretaría de Planeación Sectorial, con el propósito de efectuar una evaluación de las condiciones aparentes de la infraestructura educativa en la ciudad.

Las inspecciones estuvieron orientadas a verificar visualmente el estado general de las edificaciones y establecer, en el marco de la emergencia, la existencia de posibles afectaciones que pudieran comprometer las condiciones de seguridad y la prestación del servicio educativo, así como determinar la necesidad de realizar evaluaciones técnicas especializadas o de fondo, en aquellos casos en que se identificaran situaciones que así lo requirieran.

En la Institución Educativa Técnico Industrial Comuna 17 se realizó la evaluación técnica en las sedes que a continuación se exponen:

SEDE	OBSERVACIONES
Comuna 17 (Principal)	Operativa Completa En la fachada de la zona posterior, correspondiente al área donde se encuentra ubicada la sala de profesores, se evidenció el desprendimiento parcial de la fachaleta que funciona como revestimiento del muro exterior. Se recomienda delimitar y acordonar preventivamente el área con cinta de señalización de peligro, restringiendo el tránsito y la permanencia de personas en dicha zona. Con excepción de lo anterior, la sede se encuentra operativa en su totalidad.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: **202641430400003551**

Fecha: **20-08-2026**

TRD: **4143.040.2.1.187.000355**

Rad. Padre: **202641430400003551**

SEDE	OBSERVACIONES
Luis Carlos Rojas Garcés	Operativa Completa Existe un bloque de dos pisos (el primero a mano derecha entrando por la calle 14), en el cual en el remate de la culata del segundo piso tiene unas hiladas de ladrillo sueltas y podrían afectar a la vivienda vecina, por lo cual es recomendable demoler. Así mismo se observaron, fachaletas sueltas en los muros de fachada, las cuales deben ser demolidas de manera controlada, es importante mencionar que, al momento de la visita, esta última actividad estaba siendo realizada por la institución misma.

Con el fin de garantizar el acceso a la educación de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del Distrito Especial de Santiago de Cali, las sedes informadas en el cuadro anterior permiten identificar las condiciones para la prestación del servicio educativo de manera presencial, de acuerdo con las observaciones y restricciones establecidas para cada una.

En este sentido, es importante precisar que las visitas realizadas corresponden a una evaluación visual y cualitativa, orientada a identificar las intervenciones necesarias para restablecer el servicio educativo y determinar la necesidad, dependiendo del caso, de realizar estudios técnicos especializados. Por lo tanto, no sustituyen un estudio de vulnerabilidad sísmica ni una certificación sobre la estabilidad de las edificaciones, sino una guía para tomar decisiones frente a las intervenciones necesarias que habiliten los espacios físicos sin representar un riesgo inminente.

En consecuencia, resulta fundamental el acompañamiento de la Institución Educativa para mantener actualizada la información sobre el estado de la infraestructura. Por ello, se solicita informar oportunamente a la Secretaría de Educación Distrital cualquier cambio que se observe en las condiciones físicas, funcionales o de uso de las sedes con posterioridad a la visita, así como la aparición de nuevas manifestaciones en las edificaciones que difieran de lo registrado en la evaluación. Esta información permitirá adelantar el seguimiento correspondiente y, de ser procedente, programar una evaluación técnica especializada en los casos que se requiera.



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: **202641430400003551**

Fecha: **20-08-2026**

TRD: **4143.040.2.1.187.000355**

Rad. Padre: **202641430400003551**

La Secretaría de Educación Distrital permanece atenta para desplegar el acompañamiento que corresponda de acuerdo con la necesidad informada por la rectoría.

Atentamente,

SARA MERCEDES RODAS SOTO
Secretario de Despacho
Secretaría de Educación Distrital

Proyectó: Ferney Mambuscay Mena – Profesional Universitario
Elaboró: Cristhian Felipe Yarce – Contratista

Luz Karime González - Contratista
Revisó: Niki Blanco Arenas - Subsecretario de Despacho